



Черт., 1, 2, 3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 20420—75

Издание официальное

Цена 3 коп.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ

Термины и определения

Strain gauges. Terms and definitions

ОКСТУ 4279

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 января 1975 г. № 79 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1980 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий тензорезисторов. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (*D*), английском (*E*) и французском (*F*) языках для ряда стандартизованных терминов.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее общие понятия, применяемые в тензометрии.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — курсивом.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г., мае 1986 г. (ИУС 12—80, 8—86).

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ**1. Тензорезистивный эффект**

Тензоэффект

D. Tensowiderstandseffekt

E. Tensity resistive effect

F. Effet de tension en résistance

Свойство проводников и полупроводников изменять электрическое сопротивление при объемном или линейном деформировании

2. Тензорезистор

D. Dehnungsmeßstreifen.

DMS

E. Resistance strain gauge.

Strain gauge

F. Jauge extensométrique.

Jauge à fil résistant

Измерительный преобразователь линейной деформации в изменение активного сопротивления, принцип действия которого основан на тензорезистивном эффекте

3, 4. (Исключены, Изм. № 2).**5. Термокомпенсированный тензорезистор**

D. Temperaturkompensierter DMS

E. Temperature compensated strain gauge

F. Jauge à compensation thermique

Тензорезистор, у которого интервал термокомпенсации (22) совпадает с рабочей областью температур

6. Тензорезистор

Измерительный преобразователь, содержащий тензорезистор и терморезистор, чувствительные элементы которых закреплены на общей подложке

7. Тензорезисторная розетка

D. DMS-Rosette

E. Strain gauge rosette

F. Rosette

Измерительный преобразователь, содержащий на общей подложке чувствительные элементы тензорезистора, главные оси которых ориентированы под определенными углами друг к другу.

При мечание. В зависимости от числа и формы чувствительных элементов различают двух-, трех- и четырехэлементные тензорезисторные розетки и мембранные тензорезисторные розетки

7а. Тензорезисторная цепочка

D. DMS-Kette

E. Strain gauge chain

Совокупность чувствительных элементов тензорезистора или тензорезисторных розеток, расположенных на общей подложке в определенной последовательности

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ

8. Чувствительный элемент тензорезистора	Элемент конструкции тензорезистора, преобразующий линейную деформацию в изменение активного сопротивления
Чувствительный элемент	
D. Empfindlicher Element.	
Messgitter	
E. Sensing element. Grid	
F. Élément sensible. Grille	
9. Вывод тензорезистора	Элемент конструкции тензорезистора, предназначенный для электрического соединения чувствительного элемента с внешней измерительной цепью
Вывод	
D. Anschluß	
E. Lead	
F. Fil sorti	
10. Подложка тензорезистора	Несущий элемент конструкции тензорезистора, на котором закреплены чувствительный элемент и выводы тензорезистора
Подложка	
D. Träger	
E. Backing. Carrier. Matrix	
F. Support	
11. Связующее тензорезистора	Материал, используемый для закрепления чувствительного элемента и выводов тензорезистора на подложке или тензорезистора на объекте
Связующее	
D. Klebstoff	
E. Adhesive	
F. Adhésif	
12. Защитный элемент тензорезистора	Элемент конструкции тензорезистора, закрепленный на подложке поверх чувствительного элемента и предназначенный для его защиты от повреждений
Защитный элемент	
D. Abdeckung	
E. Protective element	
F. Élément protecteur	
13. Главная ось тензорезистора	Ось чувствительного элемента тензорезистора, направление которой совпадает с направлением его максимальной чувствительности
Главная ось	
D. Messrichtung des DMS	
E. Major gauge axis	
F. Axe de mesure de jauge	
14. База тензорезистора	Длина активной части чувствительного элемента, определяемая как размер между внутренними краями поперечных участков чувствительного элемента тензорезистора в направлении его главной оси.
База	
D. Aktive Messgitterlänge	
E. Active gauge length	
F. Longueur active de la jauge.	
Longueur de la grille	

П р и м е ч а н и е. Для тензорезисторов с чувствительным элементом круговой формы (кольцевой, спиральной) данный термин не применяется

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ

15. Начальное сопротивление тензорезистора

Начальное сопротивление
D. Bezugswiderstand
E. Initial gauge resistance
F. Résistance initiale

Сопротивление установленного тензорезистора при начальных значениях влияющих величин* и деформации

16. Выходной сигнал тензорезистора

Выходной сигнал
D. Ausgangssignal
E. Output signal
F. Signal de sortie

Отношение приращения сопротивления тензорезистора, вызванного воздействием деформации или влияющей величины, к его начальному сопротивлению

17. Статическая характеристика преобразования тензорезистора

Характеристика преобразования

Зависимость выходного сигнала тензорезистора от деформации при фиксированных значениях влияющих величин

18. Чувствительность тензорезистора

Чувствительность
D. K-Faktor. Empfindlichkeit
E. Strain gauge factor. Sensitivity
F. Facteur de jauge. Sensibilité

Отношение изменения выходного сигнала тензорезистора к вызвавшему его изменению деформации, направленной вдоль главной оси тензорезистора, при фиксированных значениях влияющих величин

19. Поперечная чувствительность тензорезистора

Поперечная чувствительность
D. K-Querfaktor
E. Transverse strain gauge factor

Отношение изменения выходного сигнала к вызвавшему его изменению деформации, направленной перпендикулярно к главной оси тензорезистора, при фиксированных значениях влияющих величин

18, 19. (Измененная редакция, Изм. № 1).

20. Относительная поперечная чувствительность тензорезистора

D. Querempfindlichkeit
E. Transverse sensitivity.
Cross sensitivity
F. Sensibilité transversal

Отношение поперечной чувствительности тензорезистора к его чувствительности

* Здесь и далее термин «влияющая величина» — по ГОСТ 16263—70.

21. Температурная характеристика сопротивления тензорезистора	Temperaturcharakteristik des Widerstands von Tensoren
Температурная характеристика сопротивления	Temperaturcharakteristik des Widerstands
D. Temperaturgang von DMS. Widerstandstemperaturcharakteristik	D. Temperaturgang von DMS. Widerstandstemperaturcharakteristik
E. Resistance temperature characteristic	E. Resistance temperature characteristic
22. Интервал термокомпенсации тензорезистора	Temperaturkompensationsbereich
D. Temperaturkompensationsbereich	D. Temperaturkompensationsbereich
E. Temperature compensation range	E. Temperature compensation range
F. Région à compensation thermique	F. Région à compensation thermique
23. Дрейф выходного сигнала тензорезистора	Drift des Ausgangssignals
Дрейф выходного сигнала	Drift des Ausgangssignals
D. Drift	D. Drift
E. Drift	E. Drift
F. Dérive	F. Dérive
24. Ползучесть тензорезистора	Creep des Tensoren
Ползучесть	Creep des Tensoren
D. Kriechen	D. Kriechen
E. Creep	E. Creep
F. Fluage	F. Fluage
25. Усталостная характеристика тензорезистора	Dauerschwingcharakteristik
Усталостная характеристика	Dauerschwingcharakteristik
D. Dauerschwingcharakteristik	D. Dauerschwingcharakteristik
E. Fatigue characteristic	E. Fatigue characteristic
F. Tenue à la fatigue	F. Tenue à la fatigue
26. Механический гистерезис тензорезистора	Mechanische Hysterese
Механический гистерезис	Mechanische Hysterese
D. Mechanische Hysterese	D. Mechanische Hysterese
E. Mechanical hysteresis	E. Mechanical hysteresis

Зависимость выходного сигнала тензорезистора, установленного на свободно расширяющийся образец с заданным коэффициентом линейного расширения, от температуры

Интервал в рабочей области температур, в пределах которого значения температурной характеристики сопротивления тензорезистора не выходят за нормированные пределы

Изменение выходного сигнала тензорезистора во времени при фиксированном значении влияющих величин и отсутствии деформации тензорезистора

Изменение выходного сигнала тензорезистора во времени при фиксированном значении деформации, вызвавшей этот сигнал, и при фиксированных значениях влияющих величин с учетом поправки на дрейф

Зависимость числа симметричных циклов деформирования, при котором происходит отказ установленного тензорезистора от амплитуды деформаций

Различие между значениями выходного сигнала тензорезистора при возрастании и уменьшении деформации

(Введен дополнительно, Изм. № 1, 2).

База	14
База тензорезистора	14
Вывод	9
Вывод тензорезистора	9
Гистерезис механический	26
Гистерезис тензорезистора механический	26
Дрейф выходного сигнала	23
Дрейф выходного сигнала тензорезистора	23
Интервал термокомпенсации тензорезистора	22
Ось главная	13
Ось тензорезистора главная	13
Подложка	10
Подложка тензорезистора	10
Ползучесть	24
Ползучесть тензорезистора	24
Розетка тензорезистора	7
Связующее	11
Связующее тензорезистора	11
Сигнал выходной	16
Сигнал тензорезистора выходной	16
Сопротивление начальное	15
Сопротивление тензорезистора начальное	15
Тензорезистор	2
Тензорезистор термокомпенсированный	5
Тензотерморезистор	6
Тензоэффект	1
Характеристика преобразования	17
Характеристика преобразования тензорезистора статическая	17
Характеристика сопротивления температурная	21
Характеристика сопротивления тензорезистора температурная	21
Характеристика тензорезистора усталостная	25
Характеристика усталостная	25
Цепочка тензорезисторная	7а
Чувствительность	18
Чувствительность поперечная	19
Чувствительность тензорезистора	18
Чувствительность тензорезистора поперечная относительная	20
Чувствительность тензорезистора поперечная	19
Элемент защитный	12
Элемент тензорезистора защитный	12
Элемент тензорезистора чувствительный	8
Элемент чувствительный	8
Эффект тензорезистивный	1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abdeckung	12
Anschluß	9
Ausgangssignal	16
Bezugswiderstand	15
Dauerschwingcharakteristik	25
Dehnungsmeßstreifen	2
DMS	2

Element	23
Element, empfindlicher Empfindlichkeit	8
Hysterese, mechanische	18
Kette-DMS	26
K-Faktor	7a
Klebstoff	18
K-Querfaktor	11
Kriechen	19
Messgitter	24
Messgitterlänge, aktive	8
Messrichtung des DMS	14
Querempfindlichkeit	13
Rosette-DMS	20
Temperaturgang von DMS	7
Temperaturkompensationsbereich	21
Tensowiderstandseffekt	22
Träger	1
Widerstandstemperaturcharakteristik	10
	21

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Adhesive	11
Axis, gauge, major	13
Backing	10
Carrier	10
Chain, strain gauge	7a
Characteristic, fatigue	25
Characteristic, temperature, resistance	21
Creep	24
Drift	23
Effect, resistive, tensity	1
Element, protective	12
Element sensing	8
Factor, strain gauge	18
Factor, strain gauge, transverse	19
Hysteresis, mechanical	26
Grid	8
Lead	9
Length, gauge, active	14
Matrix	10
Range, compensation, temperature	22
Resistance, gauge, initial	15
Rosette, strain gauge	7
Sensitivity	18
Sensitivity, cross	20
Sensitivity, transverse	20
Signal, output	16
Strain gauge	2
Strain gauge, resistance	2
Strain gauge, temperature compensated	5

Adhésif	11
Axe de mesure de jauge	13
Dérive	23
Effet de tension en résistance	1
Élement protecteur	12
Élément sensible	8
Facteur de jauge	18
Fil sorti	9
Fluage	24
Grille	8
Jauge à compensation thermique	5
Jauge à fil résistant	2
Jauge extensométrique	2
Longueur active de la jauge	14
Longueur de la grille	14
Région à compensation thermique	22
Résistance initiale	15
Rosette	7
Sensibilité	18
Sensibilité transversal	20
Signal de sortie	16
Support	10
Tenue à la fatigue	25

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕНЗОМЕТРИИ

Термин	Определение
1. Тип тензорезистора Тип	Тензорезисторы, обладающие одинаковым комплексом конструкционно-технологических и метрологических свойств и характеристик
2. Типоразмер тензорезистора Типоразмер	Совокупность тензорезисторов одного типа, имеющих одинаковую номинальную базу и одинаковое номинальное сопротивление
3. Партия тензорезисторов Партия	Совокупность тензорезисторов одного типоразмера, изготовленных одним непрерывным технологическим запуском из материалов одной поставки
4. Группа тензорезисторов Группа	Совокупность тензорезисторов одной партии, разность между индивидуальными значениями одной или нескольких заданных характеристик которых не превышает нормированной величины
5. Тензорезистивный материал	Материал, обладающий комплексом свойств, необходимых для изготовления чувствительного элемента тензорезистора, например, тензорезистивная проволока, тензорезистивная фольга и др.
6. (Исключен, Изм. № 1).	
7. Предельная деформация тензорезистора Предельная деформация	Наибольшая деформация тензорезистора, при воздействии которой значения функций преобразования тензорезистора находятся в нормированных пределах

(Измененная редакция, Изм. № 2).

П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Группа П00

Изменение № 3 ГОСТ 20420—75 Тензорезисторы. Термины и определения
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и
метрологии СССР от 09.07.91 № 1233

Дата введения 01.01.92

Стандарт дополнить терминами — 2а, 2б, 13а и их определениями; термин 20 изложить в новой редакции:

Термин	Определение
2а. Приклеиваемый тензорезистор E. Banded strain gauge	Тензорезистор, закрепляемый на поверхности объекта с помощью связующего
2б. Привариваемый тензорезистор E. Weldable strain gauge	Тензорезистор с металлической подложкой, закрепляемый на поверхности объекта с помощью точечной или иной сварки
13а. Поперечная ось тензорезистора Поперечная ось E. Transverse axis	Ось чувствительного элемента тензорезистора, расположенная под углом 90° к главной оси

(Продолжение см. 114)

Термин	Определение
20. Поперечная чувствительность тензорезистора Поперечная чувствительность D. Querempfindlichkeit E. Transverse sensitivity F. Sensibilité transversal	Отношение изменения выходного сигнала тензорезистора, установленного перпендикулярно к одноосной деформации, к изменению выходного сигнала такого же тензорезистора, установленного параллельно этой деформации, выраженное в процентах

Таблица. Эквивалент Е для термина 2 после слов «Resistance strain gauge» дополнить словами: «Resistive strain gauge»;

эквивалент Е для термина 13 изложить в новой редакции:
«Measurement axis»;

эквивалент Е для термина 14 дополнить словами: «E. Gauge length».

Определение термина 14. Заменить слова: «элемента тензорезистора в направлении его главной оси» на «элемента в направлении главной оси».

термин 17. Заменить слова: «Статическая характеристика» на «Функция», «Характеристика преобразования» на «Функция преобразования»;

термин 18. Эквивалент Е изложить в новой редакции:
«E. Gauge factor. Sensitivity»;

термин 19 исключить.

Определение термина 23. Заменить слова: «фиксированном значении» на «фиксированных значениях».

(Продолжение см. с. 115)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20420—75)

Алфавитный указатель терминов на русском языке. Исключить термины:
«Поперечная чувствительность тензорезистора» 19
Поперечная чувствительность 19;
заменить термины: «Характеристика преобразования тензорезистора ста-
тическая

Характеристика преобразования»
на «Функция преобразования тензорезистора
Функция преобразования»;
«Чувствительность тензорезистора поперечная относительная»

на «Чувствительность тензорезистора поперечная

Чувствительность поперечная»;
«Вывод тензорезистора» на «Вывод тензорезистора»;
«Гистерезис механический»

на «Гистерезис механический»;

дополнить терминами в алфавитном порядке:

«Тензорезистор приклеиваемый» 2а

Тензорезистор привариваемый 2б

Ось тензорезистора поперечная 13а

Ось поперечная 13а».

Алфавитный указатель терминов на немецком языке. Исключить слова:
«K.-Querfaktor (19).

Алфавитный указатель терминов на английском языке. Исключить слова:
«Major gauge axis (13)», «Factor, strain gauge (18)»,
«Factor, strain gauge, transverse (19)», «Sensitivity, cross (20)»,
«Sensitivity, transverse (20)»;

дополнить словами (в алфавитном порядке):

«Gauge factor, Sensitivity (18)», «Gauge length (14)»,

«Measurement axis (13)», «Strain gauge, bonded (2a)»,

«Strain gauge, resistive (2)», «Strain gauge, weldable (2б)»,

«Transverse axis (13а)», «Transverse sensitivity (20)».

(Продолжение см. с. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20420—75)

Приложение. Термин 1 дополнить словами: «D. DMS-Тур E. Type F. Type»; определение термина 1 после слова «обладающие» дополнить словом: «номинально»; термины 2, 3 и их определения изложить в новой редакции:

Термин	Определение
2. Типоразмер тензорезистора	Тензорезисторы одного типа, имеющие одинаковую номинальную базу и одинаковое номинальное сопротивление
Типоразмер	
3. Партия тензорезисторов	Совокупность тензорезисторов одного типоразмера, изготовленных одним непрерывным технологическим запуском из тензорезисторного материала одной плавки, подвергнутого одинаковой механической и термической обработке
Партия	
D. DMS-Los	
E. Bath	

термин 4 дополнить словами: «E. Group»;
термин 5 дополнить словами: «E. Strain-sensing material»;
термин 7 дополнить словами: «D. Maximale Dehnbarkeit E. Strain limit»;
определение термина 7. Заменить слова: «деформация тензорезистора» на «деформация».

(ИУС № 10 1991 г.)

Редактор *В. С. Аверина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 20.03.87 Подп. в печ. 29.06.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,65 уч.-изд. №
Тираж 5000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 1857.