



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ

**ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ
МЕТОДОМ**

**ГОСТ 18118—79
[СТ СЭВ 1594—79]**

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Цена 3 коп.

ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ

Измерение твердости пескоструйным методом

Abrasive tool. Hardness measurement by sand blasting

ГОСТ

18118—79*

(СТ СЭВ 1594—79)

Взамен
ГОСТ 18118—72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 февраля 1979 г. № 500 срок действия установлен

с 01.01. 1980 г.

до 01.01. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

*с целью ограничения
срока действия ИУС-8.*

Настоящий стандарт распространяется на абразивные инструменты из электрокорунда (А) и карбида кремния (С) на керамической и бакелитовой связках зернистостью 50 и менее.

Стандарт не распространяется на шлифовальные бруски зернистостью 12 и менее, шлифовальные круги, армированные стеклосеткой, а также на шлифовальные круги высотой менее 8 мм зернистостью 12 и менее.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1594—79.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Твердость измеряется на приборе, действие которого основано на разрушении поверхности абразивного инструмента струей кварцевого песка.

1.2. Рабочая часть прибора должна удовлетворять следующим требованиям:

| | |
|--|-----------------------------------|
| диаметр отверстия сопла прибора, мм: | |
| на выходе | 6 ^{+0,5} _{-0,1} |
| на входе | 6±0,1 |
| диаметр отверстия песочной воронки, мм | 45 ^{+0,4} |
| расстояние от нижней кромки сопла прибора до поверхности испытываемого инструмента, мм | 9±0,5 |
| объем рабочей порции песка, определяемый емкостью камеры прибора, см ³ | 28±1 |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (ноябрь 1981 г.) с Изменением 1, утвержденным в мае 1981 г. (ИУС № 8—1981 г.).

© Издательство стандартов, 1982

1.3. Кварцевый песок, применяемый для испытаний, должен быть воздушно-сухим и удовлетворять следующим требованиям:

| | |
|---|------|
| содержание SiO_2 , %, не менее | 98,0 |
| содержание глины, %, не более | 1,0 |
| содержание примесей, %, не более | 0,3 |
| зерновой состав (сетки для сит по ГОСТ 3584—73): | |
| задерживается на сите с сеткой 08, %, не более | 8 |
| задерживается на сите с сеткой 063, %, не менее | 65 |
| проходит через сито с сеткой 05, %, не более | 5 |

1.4. Контроль давления воздуха производится манометром I-го класса точности с верхним пределом измерений, не превышающим 0,25 МПа (2,5 кгс/см²) по ГОСТ 8625—77.

1.5. Перед измерением прибор должен контролироваться на полированном стекле 1-го сорта толщиной не менее 6 мм по ГОСТ 7132—78.

Глубина лунки на стекле (среднеарифметический результат из пяти измерений) в зависимости от давления в рабочей камере прибора должен быть: $0,5 \pm 0,05$ мм — при давлении 0,05 МПа (0,5 кгс/см²);

$2,15 \pm 0,05$ мм — при давлении 0,15 МПа (1,5 кгс/см²).

1.6. Испытываемый абразивный инструмент должен иметь поверхность для испытания диаметром не менее 35 мм.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Во время измерения торцовая поверхность защитного манжета головки прибора должна полностью соприкасаться с поверхностью испытываемого инструмента.

2.2. В зависимости от предполагаемой твердости абразивного инструмента на рабочем манометре устанавливается одно из двух давлений: 0,05 МПа или 0,15 МПа.

2.3. Измерение считается законченным после полного выхода порции песка из камеры.

2.4. Измерение производится при продолжающемся действии прижимающего усилия головки прибора к поверхности испытываемого инструмента.

2.5. Глубина лунки измеряется в миллиметрах. Погрешность измерения должна быть не менее 0,05 мм (половина деления шкалы прибора).

2.6. Измерение считается недействительным, если в результате воздействия струи песка на испытываемую поверхность образовалось сквозное отверстие.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Устанавливается следующая шкала степеней твердости абразивного инструмента:

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение степени твердости | Материал инструмента | Глубина лунок при давлении воздуха в камере прибора 0,05 МПа (0,5 кгс/см ²) для зернистостей по ГОСТ 3647-80 | | | | | | | М14 и мельче |
|-------------------------------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 50 | 40; 32 | 25; 16 | 12-8 | 6-М40 | М28; М20 | | |
| ВМ1 | С | ≤5,1-4,4 | ≤5,9-5,1 | ≤8,7-7,7 | ≤9,1-7,9 | ≤8,1-7,1 | ≤6,3-5,5 | ≤6,4-5,5 | |
| | А | | | | ≤9,0-7,5 | ≤8,1-7,0 | | ≤3,5-3,0 | |
| ВМ2 | С | <4,4-3,8 | <5,1-4,5 | <7,7-6,7 | <7,9-7,0 | <7,1-6,2 | <5,5-4,8 | | |
| | А | | | | <7,5-6,5 | <7,0-6,0 | <5,5-4,7 | <3,0-2,6 | |
| М1 | С | <3,8-3,2 | <4,5-3,9 | <6,7-5,8 | <7,0-6,1 | <6,2-5,2 | <4,8-4,2 | | |
| | А | | | | <6,5-5,5 | <6,0-5,1 | <4,7-4,0 | <2,6-2,2 | |
| М2 | С | <3,2-2,6 | <3,9-3,3 | <5,8-4,9 | <6,1-5,2 | <5,2-4,6 | <4,2-3,6 | | |
| | А | | | | <5,5-4,7 | <5,1-4,4 | <4,0-3,4 | <2,2-1,8 | |
| М3 | С | <2,6-2,1 | <3,3-2,8 | <4,9-4,0 | <5,2-4,2 | <4,6-3,9 | <3,6-3,0 | | |
| | А | | | | <4,7-4,0 | <4,4-3,7 | <3,4-2,8 | <1,8-1,4 | |
| СМ1 | С | <2,1-1,6 | <2,8-2,3 | <4,0-3,3 | <4,2-3,6 | <3,9-3,3 | <3,0-2,4 | | |
| | А | | | | <4,0-3,4 | <3,7-3,1 | <2,8-2,2 | <1,4-1,0 | |
| СМ2 | С | <1,6-1,2 | <2,3-1,8 | <3,3-2,6 | <3,6-2,9 | <3,3-2,7 | <2,4-1,8 | | |
| | А | | | | <3,4-2,9 | <3,1-2,5 | | | |

Размеры в мм

| Обозначение степени твердости | Материал инструмента | Глубина лунок при давлении воздуха в камере прибора 0,15 МПа (1,5 кгс/см ²), для зернистостей по ГОСТ 3647-80 | | | | | | | М14 и мельче |
|-------------------------------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | 50 | 40; 32 | 25; 16 | 12-8 | 6-М40 | М28; М20 | | |
| СМ1 | С | ≤ 4,8-4,0 | ≤ 5,7-4,9 | ≤ 6,4-5,6 | ≤ 6,0-5,5 | ≤ 5,9-5,4 | ≤ 5,1-4,6 | ≤ 5,2-4,8 | |
| | А | < 4,0-3,4 | < 4,9-4,2 | < 5,6-4,9 | < 5,5-5,1 | < 5,4-5,0 | < 4,6-4,1 | < 4,8-4,5 | |
| СМ2 | С | < 3,4-2,9 | < 4,2-3,6 | < 4,9-4,3 | < 5,1-4,7 | < 5,0-4,6 | < 4,1-3,6 | < 4,5-4,2 | |
| | А | < 2,9-2,4 | < 3,6-3,1 | < 4,3-3,7 | < 4,7-4,4 | < 4,6-4,1 | < 3,6-3,2 | < 3,8-3,4 | |
| С1 | С | < 2,4-2,0 | < 3,1-2,6 | < 3,7-3,2 | < 4,4-4,1 | < 4,2-3,9 | < 3,9-3,6 | < 4,2-3,9 | |
| | А | < 2,0-1,7 | < 2,6-2,2 | < 3,2-2,8 | < 3,9-3,5 | < 3,7-3,3 | < 2,9-2,6 | < 3,1-2,8 | |
| СТ1 | С | < 1,7-1,5 | < 2,2-1,9 | < 2,8-2,4 | < 3,8-3,5 | < 3,6-3,3 | < 3,3-2,9 | < 3,3-3,0 | |
| | А | | | | < 3,1-2,8 | < 2,9-2,6 | < 2,6-2,3 | < 2,5-2,2 | |
| СТ2 | С | | | | | | | | |
| | А | | | | | | | | |
| СТ3 | С | | | | | | | | |
| | А | | | | | | | | |

Размеры в мм

| Обозначение степени твердости | Материал инструмента | Глубина лунок при давлении воздуха в камере прибора 0,15 МПа (1,5 кгс/см ²), для зернистостей по ГОСТ 3647-80 | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 50 | 40; 32 | 25; 16 | 12-8 | 6-М40 | М28; М20 | М14 и мельче |
| Т1 | С | <1,5-1,3 | <1,9-1,6 | <2,4-2,1 | <3,5-3,2 | <3,3-3,0 | <3,0-2,7 | |
| | А | | | | <2,8-2,5 | <2,6-2,3 | <2,3-2,0 | <2,2-1,9 |
| Т2 | С | <1,3-1,1 | <1,6-1,4 | <2,1-1,8 | <3,2-2,9 | <3,0-2,7 | <2,7-2,4 | |
| | А | | | | <2,5-2,2 | <2,3-2,0 | <2,0-1,8 | <1,9-1,7 |
| ВТ | С | <1,1-0,9 | <1,4-1,2 | <1,8-1,5 | <2,9-2,7 | <2,7-2,5 | <2,4-2,1 | |
| | А | | | | <2,2-1,9 | <2,0-1,7 | <1,8-1,6 | <1,7-1,5 |
| ЧТ | С | <0,9-0,7 | <1,2-1,0 | <1,5-1,3 | <2,7-2,5 | <2,5-2,3 | <2,1-1,8 | |
| | А | | | | <1,9-1,6 | <1,7-1,4 | <1,6-1,4 | <1,5-1,3 |

ВМ1 и ВМ2 — весьма мягкий;
М1, М2 и М3 — мягкий;
СМ1 и СМ2 — среднемягкий;
С1 и С2 — средний;
СТ1, СТ2 и СТ3 — среднетвердый;
Т1 и Т2 — твердый;
ВТ — весьма твердый;
ЧТ — чрезвычайно твердый.

Примечание. Цифры 1, 2 и 3 характеризуют возрастание твердости абразивного инструмента внутри степени.

3.2. Для определения степени твердости абразивного инструмента проводится не менее трех измерений глубин лунок в различных максимально удаленных друг от друга точках абразивного инструмента.

3.3. Степень твердости определяют с помощью табл. 1 и 2 по среднему арифметическому значению глубин лунок, полученных в результате измерений.

3.4. При повторных измерениях твердости для абразивного инструмента классов точности А и Б значение глубины лунки любого измерения должно находиться в интервале

$$1,09 h_{\max} \geq h \geq 0,91 h_{\min},$$

где h — измеренное значение глубины лунки в мм;
 h_{\max} ; h_{\min} — глубины лунок, соответствующие значениям верхней и нижней границе интервала замаркированной степени твердости в мм.

3.5. При повторных измерениях твердости шлифовальных кругов класса точности АА по ГОСТ 2424—75 значение глубины лунки любого измерения должно находиться в интервале значений замаркированной степени твердости.

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *В. А. Ряукайте*

Сдано в наб. 21.05.82 Подп. в печ. 23.07.82 0,5 п. л. 0,35 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2688