

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КЛЕЩИ С ПЛОСКИМИ ГУБКАМИ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Flat nose pliers.

Design and dimensions

ГОСТ  
11385-75\*Взамен  
ГОСТ 11385-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

## 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕЙ С ПЛОСКИМИ ГУБКАМИ

1.1. Конструкция и размеры клещей с плоскими губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.,  
Пост. № 2097 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение клещей	Примечание	$H$	$H_1$	$B$	$L$	Матр. в., по ГОСТ 10299-80	Поз. 1 Клещевина	Поз. 2 Заклепка по ГОСТ 10299-80
							Кол. 1	Кол. 1
Обозначения								
1200-0101		3	20	16	340	0,39	1200-0101/001	8×28
1200-0102		5	32	20	450	0,66	1200-0102/001	10×30
1200-0103		10					1200-0103/001	
1200-0104		20	36	25	500	0,85	1200-0104/001	10×34
1200-0105		30			560	1,04	1200-0105/001	12×36
1200-0106		45	32	32	600	1,28	1200-0106/001	
1200-0107		60			630	1,60	1200-0107/001	12×40
1200-0108		75	45	40	670	2,07	1200-0108/001	16×45
1200-0109		90			710	2,32	1200-0109/001	16×50

Пример условного обозначения клещей с плоскими губками размером  $H=3$  мм:

*Клещи 1200-0101 ГОСТ 11385—75*

(Измененная редакция, Изм. № 1).


1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.

1.3. Технические условия — по ГОСТ 11385—75.

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в табл. 2:



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение исполнения	Пример выбора	$h_2$	$h_1$	$h$	$h_1$	$L$	$D$	$d$	$d_1$ (пред. откл. по Н12)	$D$	$t$
1200-0101/001		1,5	10,0	3	8	340	22	10	9	16	5
1200-0102/001		2,5	16,0		10	450	30		11	20	6
1200-0103/001		5,0				450				20	
1200-0104/001		10,0	18,0	4	12	500	32		25	8	
1200-0105/001		15,0			14	560	38		25		
1200-0106/001		22,5	20,0	5	15	600	40		13	32	10
1200-0107/001		30,0			16	630	45	12	32		
1200-0108/001		37,5		17	670	40					
1200-0109/001		45	22,0	8	18	710		17	40	12	

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	$b_1$	$l$	$l_1$	$l_2$	$r$	$r_1$	$r_2$	Масса, кг, не более
1200-0101/001	12	40	70	16	3	50	10	0,19
1200-0102/001		60		18			20	0,32
1200-0103/001				20				
1200-0104/001		14	80	22			5	60
1200-0105/001	25			0,50				
1200-0106/001	80		26	28	0,62			
1200-0107/001	90		28	0,81				
1200-0108/001	16	100	90	30		42	0,99	
1200-0109/001		110					1,11	

Пример условного обозначения клещевины клещей с плоскими губками размером  $H=1,5$  мм:

*Клещевина 1200-0101 ГОСТ 11385—75*

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Имененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое смещение отверстия  $d_1$  в клещевине по продольной оси  $\pm 1$  мм, по поперечной оси  $\pm 0,5$  мм.