

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Cross-cutting semi-round nose pliers,
Design and dimensionsГОСТ
11387-75*Взамен
ГОСТ 11387-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ КЛЕЩЕЙ
С ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ

1.1. Конструкция и размеры поперечных клещей с полукруглыми губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Издание официальное

Размеры в мм

Обозначение клещей	Применяемость	В	L	H	H ₁	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
							Клещевина	Заклепка по ГОСТ 10201—80
							Кол. 2	Кол. 1
							Обозначения	
1200-0501		12	320	6	16	0,38	1200-0501/001	8×30
1200-0502		15			20	0,55	1200-0502/001	10×34
1200-0503		18			25	0,63	1200-0503/001	10×38
1200-0504		20	450	10	28	0,89	1200-0504/001	10×40
1200-0505		24	500	12	30	1,37	1200-0505/001	10×45
1200-0506		25	560	16	34	1,68	1200-0506/001	10×45
1200-0507		30			40	1,94	1200-0507/001	10×52

Пример условного обозначения поперечных клещей с полукруглыми губками размером $B=12$ мм:

Клещи 1200-0501 ГОСТ 11387—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.


1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ [поз. 1]

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клещевина	B	b	b ₁	b ₂	L	l	h	h ₂	D	D ₁	d	d ₁ (предел откл. по Н12)
1200-0501/001	12	14	10	1,5	320	50	3	8,0	10	25	8	9
1200-0502/001	16	16	12	2,0		60		10,0	12	28		
1200-0503/001	18	18				65		12,5	14	32		
1200-0504/001	20		14	3,0	450	70	5	14,0	16	36	10	11
1200-0505/001	24	500			75	15,0		18				
1200-0506/001	26	20			550	85		17,0	20			
1200-0507/001	30				600	8	20,0	25	40			

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клещевина	A	r	r ₁	Масса, кг, не более
1200-0501/001	16	7	14	0,18
1200-0502/001	20	8	18	0,26
1200-0503/001	22	9	20	0,30
1200-0504/001	24	10	22	0,43
1200-0505/001	25	13	25	0,67
1200-0506/001	28	15		0,82
1200-0507/001	32	18		0,95

Пример условного обозначения клещевина размером $B=12$ мм:

Клещевина 1200-0501/001 ГОСТ 11387—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое смещение отверстия d_1 в клещевине по продольной оси ± 1 мм, по поперечной оси $\pm 0,5$ мм.